CÔNG TY TNHH SƠN THẾ HỆ MỚI

NEW GENERATION PAINT CO., LTD

Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh	818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.
Nhà máy	Số 55/8 đường 781, ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại	02838991678 | **Fax:** 0283.5125299
Hotline	**0888099633**
Mã số thuế	0304925039
Website	http://sonthehemoi.vn

"Sơn Thế Hệ Mới và Đối tác cùng nhau bảo vệ trái đất, vì môi trường xanh sạch đẹp và bảo vệ tính mạng con người"

GIẢI PHÁP SƠN CHỐNG GỈ CHO BỆNH VIỆN • DÒNG SƠN ACRYLIC GỐC NƯỚC 1 THÀNH PHẦN

Sơn chống gỉ cho bệnh viện: không mùi, bảo trì mà việc khám chữa bệnh vẫn liên tục

Đăng bởi Sơn Thế Hệ Mới • Chuyên mục: Giải pháp sơn chống gỉ • Cập nhật tháng 10/2026

Bệnh viện không có ngày nghỉ: cấp cứu, điều trị nội trú, khám ngoại trú đều diễn ra liên tục. Những người nằm viện lại nhạy cảm hơn bình thường với mùi hoá chất, vì vậy mùi sơn gây khó chịu là điều ban giám đốc và bộ phận quản lý cơ sở vật chất luôn muốn tránh. Trong khi đó, khung mái, thang thoát hiểm, giá đỡ hệ thống kỹ thuật bằng thép vẫn phải được bảo vệ khỏi gỉ sét. **Sơn chống gỉ cho bệnh viện** dòng acrylic gốc nước 1 thành phần của Sơn Thế Hệ Mới **giảm thiểu mùi độc hại**, **tiết kiệm không gian thi công**, để việc bảo trì diễn ra mà hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

> **Ghi nhớ nhanh:** sơn chống gỉ hệ nước, chống ăn mòn cao, hàm rắn cao, thân thiện môi trường • không mùi, không phải ngừng khu khám hay di chuyển người bệnh vì công tác sơn • lớp lót 2 mã màu **ARW1101** (đỏ nâu) và **ARW1602** (xám); lớp phủ **ARW..** màu tuỳ chọn theo nhu cầu khách hàng • quy cách thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít.

1. Bệnh viện hoạt động liên tục, kết cấu thép cũng cần bền bỉ không kém

Một bệnh viện có rất nhiều kết cấu thép nằm ngoài khu chuyên môn: khung mái sảnh và mái che khu cấp cứu, hành lang nối giữa các khối nhà, thang thoát hiểm, lan can, nhà xe, kho vật tư, giá đỡ máy lạnh trung tâm, khung kỹ thuật cho đường ống và cáp. Các chi tiết này chịu mưa nắng, độ ẩm và nước ngưng, nhất là ở môi trường nhiệt đới.

Gỉ sét nếu để kéo dài sẽ làm giảm độ an toàn của kết cấu và mất mỹ quan của cơ sở y tế. Bảo trì chống gỉ định kỳ là việc cần làm đều đặn, miễn là cách làm không ảnh hưởng đến người bệnh.

2. Điều ban quản lý bệnh viện lo ngại nhất khi sơn sửa

Không giống nhiều công trình khác, bệnh viện không thể đóng cửa để sửa chữa. Với sơn gốc dung môi truyền thống, những khó khăn thường gặp là:

- **Mùi dung môi gây khó chịu** theo hệ thống thông gió hoặc cửa mở lan vào phòng bệnh, hành lang, khu chờ khám.
- **Khó bố trí cách ly** vì khoa phòng, lối đi người bệnh và đường vận chuyển luôn có người qua lại.
- **Thi công kéo dài, chiếm nhiều diện tích**, ảnh hưởng đường đi của xe cấp cứu, xe đẩy, người nhà.
- **Lo ngại sức khoẻ** cho người bệnh, nhân viên y tế và thợ thi công ở gần khu vực sơn.

Vì thế, lựa chọn sơn chống gỉ cho bệnh viện cần ưu tiên loại **thi công gọn, ít mùi, không làm gián đoạn khám chữa bệnh**, bên cạnh độ bền của lớp sơn.

3. Giải pháp: sơn chống gỉ acrylic gốc nước 1 thành phần của Công ty TNHH Sơn Thế Hệ Mới

Dòng sơn chống gỉ acrylic 1 thành phần hệ nước của Sơn Thế Hệ Mới vốn được dùng cho khung xương tàu, hầm hàng, cabin tàu và các khu vực không ngập nước. Khi đưa vào bệnh viện, các đặc tính này mang lại những lợi ích sau:

Đặc tính	Lợi ích cho bệnh viện
Hệ nước, không mùi, giảm thiểu mùi độc hại	Hạn chế mùi sơn gây khó chịu cho người bệnh, người nhà và nhân viên y tế ở khu vực lân cận.
Tiết kiệm không gian thi công	Khu vực thi công gọn, giữ thông thoáng hành lang, lối đi cấp cứu và đường vận chuyển.
Mọi thứ vẫn vận hành, hoạt động bình thường	Không phải trì hoãn hay ngừng hoạt động để sửa sang; các khoa phòng làm việc như thường lệ.
Chống ăn mòn cao	Bảo vệ khung mái, thang thoát hiểm, giá đỡ kỹ thuật trước độ ẩm, mưa nắng, nước ngưng.
Hàm rắn cao	Lớp màng sơn đặc chắc, kéo dài chu kỳ bảo trì, giảm số lần phải thi công lại.
Thân thiện môi trường	Phù hợp định hướng bệnh viện xanh, góp phần bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng.
Chống cháy nổ (theo công bố của nhà sản xuất)	An tâm hơn khi thi công ở hầm kỹ thuật, phòng máy, khu kho.

4. So sánh với sơn chống gỉ gốc dung môi

Tiêu chí	Sơn chống gỉ gốc nước 1 thành phần Thế Hệ Mới	Sơn chống gỉ gốc dung môi (nói chung)
Mùi khi thi công	Không mùi, giảm thiểu mùi độc hại	Thường có mùi dung môi gây khó chịu, dễ lan rộng
Ảnh hưởng đến người bệnh	Thi công theo từng khu vực, khoa phòng vẫn hoạt động	Thường phải cách ly rộng, thông gió mạnh, có thể phải sắp xếp lại khu vực
Diện tích cần dùng	Gọn, tiết kiệm	Cần vùng đệm và thông gió lớn hơn
Môi trường	Thân thiện môi trường	Phát thải dung môi bay hơi nhiều hơn

5. Các hạng mục thép của bệnh viện có thể bảo trì

Sơn chống gỉ khung mái sảnh, mái che khu cấp cứu bệnh viện

Khu vực chịu nắng mưa trực tiếp và có nhiều người ra vào; sơn theo từng đoạn, luôn chừa lối cho xe cấp cứu và người bệnh.

Sơn chống gỉ thang thoát hiểm, lan can hành lang bệnh viện

Làm từng tầng, từng đoạn để luôn giữ được lối thoát hiểm thông suốt.

Sơn chống gỉ khu kỹ thuật, nhà xe, kho vật tư bệnh viện

Giá đỡ máy lạnh, thang máng cáp, đường ống, khung nhà xe, kho được sơn theo kế hoạch bảo trì mà không dừng vận hành.

Sơn sửa bệnh viện không cần ngừng khám chữa bệnh

Chia công việc theo cụm nhỏ, phối hợp với bộ phận quản lý cơ sở vật chất để chọn thời điểm và lộ trình thi công phù hợp.

> **Lưu ý phạm vi áp dụng:** sơn dùng cho khu vực **không ngập nước**. Với khu vực đặc thù như phòng mổ, ICU, phòng sạch, cần phối hợp với bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện và liên hệ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi để được tư vấn.

6. Cách triển khai bảo trì bệnh viện mà không gián đoạn

Bước 1 – Khảo sát và thống nhất kế hoạch. Đánh giá hạng mục và mức độ gỉ sét; thống nhất lộ trình, giờ thi công và quy định ra vào với ban quản lý, bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bước 2 – Che chắn và xử lý bề mặt. Che chắn kín, cạo gỉ, vệ sinh bụi và dầu mỡ. Công đoạn này có thể gây bụi và tiếng ồn nên ưu tiên khung giờ ít ảnh hưởng đến người bệnh.

Bước 3 – Thi công sơn. Thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất về số lớp, định mức và thời gian chờ giữa các lớp.

Bước 4 – Nghiệm thu và bàn giao. Kiểm tra độ phủ, màu sắc; dọn dẹp sạch sẽ, bàn giao từng khu vực rồi chuyển sang hạng mục tiếp theo.

7. Thông tin sản phẩm

Lớp	Mã số	Màu sắc	Quy cách
Lớp lót	ARW1101	Đỏ nâu	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít
Lớp lót	ARW1602	Xám	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít
Lớp phủ	ARW..	Tuỳ chọn, phù hợp theo nhu cầu của khách hàng	Thùng 20 lít, 5 lít, 3 lít

Ngoài các sản phẩm trên, công ty sản xuất theo đơn đặt hàng. Cước vận chuyển tính theo từng khu vực. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết.

Thi công tối ưu không cần ngừng đón khách

Liên hệ Sơn Thế Hệ Mới để được khảo sát, tư vấn và báo giá miễn phí cho dự án của bạn.
Hotline: 0888099633 | Điện thoại: 02838991678 | Website: http://sonthehemoi.vn
Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh: 818/50 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM.